

|  |                            |   |                      |                                 |                            |
|--|----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| شماره فرم: ALT3832   |                            | کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس                   |                      |                                 |                            |
| تاریخ بازدید: ۰۰/۰۹/۳۰   |                            |   |                      |                                 |                            |
| شماره سریال  | تاریخ تولید                | مارک تجاری  | لایه معادل           | طرح                             | اندازه تایلر               |
| 9121388647   | 4819                       | ROAD ONE  | 20 P.R               | RA                              | 12.00 R24                  |
| نام مشتری:<br>مهدی رساپور  |                            | آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶ |                      |                                 |                            |
| عیوب مشاهده شده  |                            |   |                      |                                 | اجزاء بررسی شده تایلر      |
| ضربه - برش عمق آج  |                            | ضربه - برش عمق آج   |                      |                                 |                            |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | سطح آج                     |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | بین رویه و منجید           |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | بین لایه های منجید         |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | دیواره                     |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | طوقه                       |
| سالم - فاقد ایراد  |                            | سالم - فاقد ایراد   |                      |                                 | داخل تایلر                 |
| سختی شانه تایلر<br>Shore A   | سختی مرکز تایلر<br>Shore A | مبلغ غرامت (ریال)   | درصد باقیمانده<br>آج | عمق عاج باقیمانده<br>(میلی متر) | عمق اولیه آج<br>(میلی متر) |
| 67   | 68                         |   | -----                | ---                             | 15                         |
| علت بروز عیب:<br>ساختار تایلر سالم می باشد. لذا برخورد و ضربه به تایلر در اثر عوامل بیرونی و اشیاء تیز و برنده منجر به ایراد در ناحیه رویه آن شده است. |                            |   |                      |                                 |                            |
| نظریه نهایی:<br>نقص تایلر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایلر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.   |                            |   |                      |                                 |                            |
| تأیید کننده:   |                            | مشمول غرامت:  |                      |                                 |                            |
|  |                            | <input type="checkbox"/> می باشد<br><input type="checkbox"/> نمی باشد             |                      |                                 |                            |