

شماره فرم: ALT3876		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
4819	4819	NEXEN	95 S	AH5	205/75R14
نام مشتری: نگهدار ۲		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
ضربه - برش سر شانه		ضربه - برش سر شانه			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایر
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	۱۰
<p>علت بروز عیب:            ساختار تایر سالم می باشد. لذا برخورد و ضربه به تایر در اثر عوامل بیرونی منجر به برش سر شانه تایر شده است.</p>					
<p>نظریه نهایی:            نقص تایر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>					
تأیید کننده:		مشمول غرامت:			
		<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد			