

شماره فرم : ALT3874		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس					
تاریخ بازدید: ۲۸/۱۱/۰۰		اندازه تایر	طرح	لایه معادل	مارک تجاری	تاریخ تولید	شماره سریال
نام مشتری : اسبه ۲		آدرس شرکت : تهران - خیابان مطهری , خیابان ترکمنستان , خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶					
عیوب مشاهده شده		اجزاء بررسی شده تایر					
سمت غیر سریال		سمت سریال					
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد					
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد					
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد					
شکستگی - حرکت روی پنچری ، کم بادی		شکستگی - حرکت روی پنچری ، کم بادی					
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد					
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد					
عمق اولیه آج (میلی متر)	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	درصد باقیمانده آج	مبلغ غرامت (ریال)	سختی مرکز تایر Shore A	سختی شانه تایر Shore A		
15	---	----		68	67		
<p>علت بروز عیب : آثار حرکت روی کم بادی و پنچری و شکستگی دیواره داخلی و بیرونی تایر در اثر افتادگی رینگ خودرو کاملاً محرز می باشد.</p>							
<p>نظریه نهایی : نقص حادث به دلیل اشکالات ناشی از مصرف و استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>							
مشمول غرامت :				تأیید کننده :			
<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد							