

شماره فرم: ALT3866		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C2104202 1220	1220	APOLLO	18 PR	HA	315/80R22.5
نام مشتری: زمانی ۱	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایلر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
کارکرد بالا		کارکرد بالا			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایلر
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	15
<p>علت بروز عیب: سایش رویه تایلر به استاندارد شاخص آن نزدیک است. به عبارتی تایلر دارای کارکرد بالا می باشد.</p>					
<p>نظریه نهایی: نقص تایلر مورد اشاره شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>					
تأیید کننده:		مشمول غرامت:			
		<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد			