

شماره فرم: ALT3872		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
C2916596 4420	4420	Apollo	20 P.R	RT	385/65R22.5
نام مشتری: میثم جلالیان		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لابه های منجید
ضربه - شوک جاده		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایر
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	15
علت بروز عیب: ساختار تایر سالم می باشد. لذا برخورد و ضربه به تایر در اثر عوامل بیرونی منجر به برش دیواره آن شده است.					
نظریه نهایی: نقص تایر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد		