

شماره فرم: ALT3868		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
C21175524319	4319	APOLLO	18 P.R	LHA	315/70R22.5
نام مشتری: واعظی	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده			اجزاء بررسی شده تایر		
سمت غیر سریال		سمت سریال			
دو پوستگی رویه		دو پوستگی رویه		سطح آج	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین رویه و منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین لایه های منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		دیواره	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		طوقه	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		داخل تایر	
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	56,000,000	80 %	12	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین رویه و منجید (TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تایر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.</p> <p>نظریه نهایی: نقص فنی تایر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد		