

شماره فرم : ALT3908		کارشناسی و تعیین وضعیت تیرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۱/۰۲/۲۱					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تیر
C3120167 0121	0121	APOLLO	14 P.R	RA	235/75R17.5
نام مشتری : اسبه ۱		آدرس شرکت : تهران - خیابان مطهری , خیابان ترکمنستان , خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تیر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
دو پوستگی رویه		دو پوستگی رویه			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تیر
سختی شانه تیر Shore A	سختی مرکز تیر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	24,400,000	73 %	11	15
<p>علت بروز عیب : جدایش بین رویه و منجید (TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تیر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد .</p> <p>نظریه نهایی : نقص فنی تیر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده :		مشمول غرامت :			
		<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد			