

شماره فرم: ALT3915		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۱/۰۲/۲۱					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
C3107344 4420	4420	Apollo	14 P.R	RA	235/75R17.5
نام مشتری: صدوقی	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده			اجزاء بررسی شده تایر		
سمت غیر سریال		سمت سریال		سطح آج	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین رویه و منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین لایه های منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		دیواره	
سالم - فاقد ایراد		ضربه - شوک جاده		طوقه	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		داخل تایر	
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	15
<p>علت بروز عیب: ساختار تایر سالم می باشد. لذا برخورد و ضربه به تایر در اثر عوامل بیرونی منجر به برش دیواره آن شده است.</p>					
<p>نظریه نهایی: نقص تایر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد		