

شماره فرم: ALT4467		کارشناسی و تعیین وضعیت تیرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۲۶/۱۲/۰۲					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تیر
2050694963	1922	ROADONE	20 P.R	RD25	315/80R22.5
نام مشتری: واعظی	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تیر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
<b>دو پوستگی دیواره</b>		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تیر
سختی شانه تیر Shore A	سختی مرکز تیر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	55,000,000	73 %	11	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین دیواره و منجید (SIDEWALL SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند دیواره و بدنه اصلی تیر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.</p> <p>نظریه نهایی: نقص فنی تیر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده: مهندس رضاپور		مشمول غرامت:			
		<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد			