

شماره فرم : ALT3880		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۲۸/۱۱/۰۰					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
1419	1419	NEXEN	8 P.R	CT8	225/70R15 C
نام مشتری : کاملیان ۲		آدرس شرکت : تهران - خیابان مطهری , خیابان ترکمنستان , خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
شکستگی - حرکت روی پنچری ، کم بادی		شکستگی - حرکت روی پنچری ، کم بادی			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایر
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	10
<p>علت بروز عیب :</p> <p>آثار حرکت روی کم بادی و پنچری و شکستگی دیواره داخلی تایر در اثر افتادگی رینگ خودرو کاملاً محرز می باشد.</p>					
<p>نظریه نهایی :</p> <p>نقص حادث به دلیل اشکالات ناشی از مصرف و استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>					
تأیید کننده :		مشمول غرامت :			
		<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد			